



Izeja uzkrāšanas traucējumu ziņojumam (AS) Kontakta noslogojums 230V 8A

sistēmas turpgaitas temp. sensors (FVS)

sistēmas atplūdes temp. sensors (FRS)

leeja siltuma skaitītājam (ZW) bezpotenciāla kontakts pieslēdzams

leeja ār. slodzes ierobežojumam (EL) bezpotenciāla kontakts pieslēdzams

leeja 0-10V (U) ↑

Izeja 0-10V 0-20mA (U) ↓